

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GIĘTARKI.

I. UWAGI OGÓLNE.

1. Do samodzielnej pracy na stanowisku: obsługa giętarki może przystąpić pracownik który:
 - ukończył 18 lat,
 - posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,
 - uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa giętarki od bezpośredniego przełożonego,
 - został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jego działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy,
 - został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją,
 - posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim.
2. Do pracy należy przystąpić ubranym w odzież roboczą bez luźnych elementów, buty robocze oraz rękawice ochronne.
3. Zatrudnieni przy obsłudze, dozorze i konserwacji maszyny powinni przestrzegać ogólnych przepisów bhp przewidzianych dla zakładu pracy.

UWAGA !

4. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonywania zadania.
5. Każdy zaistniały wypadek należy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie jak w chwili wypadku.

II. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY.

6. **Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:**
 - zapoznać się z zakresem powierzonych prac ,
 - przygotować niezbędne przyrządy pomiarowe i szablony,
 - sprawdzić stan techniczny giętarki a zwłaszcza:
 - a) szczelność połączeń przewodów oleju,
 - b) poziom oleju w zbiorniku,
 - c) stan izolacji na przewodzie zasilającym,
 - upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
7. **W czasie pracy należy:**
 - uważnie obserwować proces gięcia,
 - sprawdzać wygięty element oraz przeprowadzić pomiary tylko przy wyłączonej giętarcie,
 - wykonane elementy odkładać na wyznaczone miejsce, tak aby nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych.
8. **Pracownikowi zabrania się:**
 - naprawiania przewodów elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień),
 - samodzielnej naprawy maszyny (giętarki),
 - używania giętarki na stanowisku nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi,
 - prowadzenia zasilającego przewodu elektrycznego w sposób narażający go na uszkodzenie,
 - obsługi giętarki bez rękawic roboczych,
 - przeprowadzania konserwacji giętarki w czasie jej ruchu,
 - dopuszczania do obsługi giętarki osób nieupoważnionych.
9. **Po zakończeniu pracy należy:**
 - wyłączyć dopływ energii elektrycznej do giętarki, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zabezpieczyć przewód,
 - pozostawić giętarke i miejsce wokół niej w stanie, który umożliwi dalszą pracę i nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.